

Vue de la nef



Une vue de l'intérieur de l'église, prise depuis le chœur

L'édifice est éclairé par sept fenêtres orientées au sud. Une seule embrasure située au nord éclaire une partie de chœur. Une fenêtre ronde, dite œil de bœuf est percée dans le pignon ouest, au-dessus de l'entrée et laisse passer la lumière dans la nef.

Toutes les fenêtres sont pourvues de vitraux en verre clair, il n'y a pas trace d'anciens vitraux.

Au 17^{ème} ou 18^{ème} siècle la nef a été prolongée vers l'est de deux travées plus le chœur.

Quatre poteaux en bois aident au soutien de la charpente du clocher.

En pénétrant dans l'église nous sommes surpris par le dénivelé du sol de la nef. De l'entrée de la nef jusqu'à la séparation du chœur, on relève une différence de 45cm.

L'église avait une flèche très élevée, qui fut détruite par un incendie en 1776.

La toiture du clocher est refaite en 1950. En 1972, l'entreprise Larsonnier de Noyers-St-Martin remet à neuf la toiture de l'église.

1973, le coq du clocher est remis en place par l'entreprise Carlier de Maisoncelle-Tuilerie avec l'aide des sapeurs pompier de Beauvais.

En 1975, les façades de l'édifice ainsi que les contreforts sont enduits d'un mortier au ciment. Cette rénovation a été une énorme erreur à la fois technique et esthétique.